

### Filtertausch

Es wird empfohlen, die Filter alle 6 bis 9 Monate oder nach spätestens 2200 Betriebsstunden auszutauschen, um eine gleichbleibend hohe Leistung und Luftqualität sicherzustellen.

### Lieferumfang

- Hepa-Filter

### Garantiezeit

- 2 Jahre

### **HEPA-Ersatzfilter für BE COOL Luftwäscher**

Sorgen Sie durch regelmäßigen Filtertausch für die optimale Funktion des Geräts.

#### Geeignet für das Modell:

- BCAW2402



#### Abmessungen:

- Produkt: (BxHxT): 235×235×20 mm
- Gewicht: 0,125 kg

